

Supply	Value
VD1+	+3.3V
VD2+	n.c.
VD3+	+3.3V
VD4+	+3.3V
VD1-	n.c.
VD2-	n.c.
VA1+	+3.3V
VA2+	+5.0V
VA1-	n.c.
VA2-	n.c.